





## A 圧力スイッチ式エアコンプレッサーのタンク内のドレンを抜く結線図

- アンローダ式エアコンプレッサーには使用出来ません。
- コンプレッサーの電圧をご確認ください。
- 赤線・白線・黒線の位置を間違えますと仕様通りに作動いたしません。


電圧・マグネットスイッチ（電磁開閉器）の有無・圧力スイッチの結線方法によって4つの場合に分類されておりますので、取付けるコンプレッサーがどの分類かご確認ください。

1 3相 AC200V でマグネットスイッチがある場合	2 3相 AC200V でマグネットスイッチがない場合
 <p>形式 P01-2E (AC200V) ドレントラップ</p>	 <p>形式 P01-2E (AC200V) ドレントラップ</p>
<p style="text-align: center;">結線注意事項</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 白線は電源側左第1端子に結線。（R相）</li> <li>● 赤線は次の第2端子に結線。（S相）</li> <li>● 黒線はモーター側左第1端子に結線。（U相）</li> </ul>	<p style="text-align: center;">結線注意事項</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 赤線は電源とモーターが直結してある端子に結線。</li> <li>● 白線は電源側端子に結線。</li> <li>● 黒線はモーター側端子に結線。</li> </ul>
3 単相 AC200V で1本の電源とモーターを直結してある場合	4 単相 AC200V で電源と圧力スイッチが2本の電線にて接続してある場合
 <p>形式 P01-2E (AC200V) ドレントラップ</p>	 <p>形式 P01-2E (AC200V) ドレントラップ</p>
<p style="text-align: center;">結線注意事項</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 赤線は電源とモーターが直結してある端子に結線。</li> <li>● 白線は電源側端子に結線。</li> <li>● 黒線はモーター側端子に結線。</li> </ul>	<p style="text-align: center;">結線注意事項</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 赤線は電源側端子に結線。</li> <li>● 白線は電源側端子に結線。</li> <li>● 黒線はモーター側端子に結線。</li> </ul>


- PO1 形の作動は.....

モーターが起動するごとに約1～1.3秒間（可変）ドレンを排出します。電源スイッチをOFFにした時にはドレンとエアーをすべて放出します。出荷時には約5秒間にセットしてあります。セットし直す時は元電源を必ず切ってください。

## B アンローダ式コンプレッサのタンク内のドレンを抜く結線図



## C エア配管の途中（アフタークーラー・ドレンセパレーター等）よりドレンを抜く結線図



- 3相電源に結線する場合には、3本線のうちいずれかの2本に結線し、電源スイッチ端子又はモーター端子に結線してください。  
(圧カスイッチ式コンプレッサのモーター端子の結線は不可)
- コンプレッサの電圧をご確認ください。
- T01形の作動は約5分ごとに約3～8秒間（可変）ドレンを排出します。電源スイッチをOFFにした時には、ドレンとエアーをすべて排出します。